

【第7報】近畿地方整備局TEC-FORCE活動状況

○那覇港（那覇ふ頭、泊ふ頭、新港ふ頭、浦添ふ頭地区）での状況確認
※天候不順（雨、強風）によりドローンでなく、陸上からの目視で調査を実施



【那覇ふ頭地区内「波の上みそら公園」の砂浜に漂着した軽石】



【浦添ふ頭地区内臨港道路沿いに漂着した軽石】